

# KATO全油圧クレーン年次自主検査表

記号説明 V良好, A要調整, X要交換, R要修理, T要増締  
C要清掃, L要給油脂, +要補充, O整備完了

会社名 <b>(株)山高建設</b>	型式 <b>KRM-13HII 5810452</b>	機械番号 <b>アワメータ 8903 Hr.</b>	責任者 	係 <b>熊倉裕</b>	係
検査実施日 <b>令和2年1月22日</b>	実施場所 <b>山高建設構内</b>	実施会社 <b>熊倉重機</b>	実施者名 <b>熊倉裕</b>		

検査事項		状態	結果	検査事項		状態	結果
エンジン	1 冷却水量	V		旋回部	46 ブレーキ装置の作動点検	V	
	2 エンジンオイル量	V			47 ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ	V	
	3 ファンベルトの張り	V			48 変形、曲り、打こん、亀裂	V	
	4				49 スライド板の摩耗、損傷	V	
P.T.O	5 取付部のゆるみ、油漏れ	V		ブーム	50 各ブッシュ、ペアリングの摩耗、損傷	V	
	6 異音、外観上の傷	V			51 シーブ、ローラの損傷、摩耗、曲り	V	
	7 他部品との接触	V			52 伸縮ワイヤーロープの損傷、摩耗、調整	V	
ブシロヤベフ	8 フランジ及び連結部のゆるみ	V			53 ワイヤガイド、外れ止めの損傷、摩耗	V	
	9 スプライン部のガタ、振動	V			54 ジブ格納ロック装置の固定状況確認	V	
	10 ドライブシャフトの振動、損傷、給油状態	L			55 ジブ格納アラケットの曲損、亀裂等の損傷	V	
	11 他部品との接触	V			56 各部の給油状態及び作動	L	
タング	12 作動油の量、汚れ	V		テシレリティリットタ	57 各シリンダの作動、油漏れ	V	
	13 ストレーナ、エアブリーザの汚れ	V			58 接手のゆるみ、油漏れ	V	
	14 取付状態、損傷	V			59 ホースリールの作動及び油漏れ		
ポンプ	15 取付部のゆるみ、外傷	V		卷上げ装置	60 取付状態及び作動	V	
	16 異音、発熱、振動の有無	V			61 ライニングの摩耗、クリアランスの調整		
	17 油漏れ	V			62 ロータリジョイント及び配管ホースの油漏れ		
アウトリガ	18 作動状態及び各バルブの作動、油漏れ	V			63 マスタ、パワーシリンダの作動、油漏れ		
	19 シリンダの自然降下、油漏れ	V			64 クラッチバルブの作動、油漏れ、各バルブの油漏れ		
	20 水準器の水平確認	V			65 モータの異音、振動、発熱	V	
	21 アクセル作動状態	V			66 減速機の異音、振動、発熱、油量	V	
操作部	22 各灯火、スイッチの確認	V			67 ドラムワイヤーロープの乱巻、損傷、摩耗、塗油	V	
	23 計器類の機能の点検	V			68 フックの損傷、摩耗、硬化	V	
	24 クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動				69 フックの回転具合、ペアリングのがた、給脂	L	
	25 ベタルのリターンスプリングの作動、レバーロッドの曲り				70 ワイヤ外れ止めの変形、破損	V	
	26 各油圧機器の作動、油もれ	V			71 シーブの摩耗、損傷及び回転具合	V	
	27 油圧バルブの作動	V			72 トランションの作動具合	V	
	28 アキュムレータの圧力点検、警報確認	V			73 ロープソケットの状態、変形、亀裂	V	
安全装置	29 旋回及びウィンチドラムロックの作動	V			74 フック及びナットねじ部の摩耗点検(必要ならば分解)	V	
	30 自動ブレーキの作動	V			75 フックブロックの変形、ボルト、ナットの摩耗、ゆるみ	V	
	31 卷過防止装置の作動点検、警報確認	V			76 取付状態、クランプの脱落	V	
	32 コードリールの作動確認	V			77 ホースの損傷、油漏れ	V	
	33 各リリーフバルブの作動、油漏れ	V			78 配管の損傷	V	
	34 各カウンターバランシングバルブの作動、油漏れ	V			79 フィルタエルメントの汚れ、定期交換	X	
	35 亂巻防止装置の作動	V			80 各部ボルト、ナットの脱落及びゆるみ	V	
安全装置(A.C.S.)	36 安全度計作動確認	V			81 ピン類、ブッシュの摩耗、損傷	V	
	37 荷重計作動確認	V			82 部材の亀裂、異常変形	V	
	38 角度計、長さ計作動確認	V			83 各部の給油状態	L	
	39 脅報ブザー及び自動停止の確認	V			84 荷重巻上げ、巻下げ、能力	V	
	40 順次制御の確認	V			85 旋回速度	V	
	41 前方領域作動確認				86 ブーム起伏、伸縮速度	V	
	42 較正値銘板の確認又は888チェックの確認	V			87 ポンプ吐出量の測定	V	
旋回部	43 作動状態及び異音	V					
	44 減速機の異音、油量、油漏れ	V					
	45 旋回ペアリングの取付ボルト、ナットの弛み点検	V					
				備考	主差 20.26m ジブ格納内 3090K 6.6m 補差 24m + 3.6m ジブ 5° 1025K 12.63m		