

# KATO全油圧クレーン年次自主検査表

記号説明 V 良好, A 要調整, X 要交換, R 要修理, T 要増締  
C 要清掃, L 要給油脂, + 要補充, O 整備完了

会社名 <b>(株)山高建設</b>	型式 <b>KRM-L3HⅣ 7810363</b>	機械番号 <b>アワメータ 5016 Hr.</b> <b>走行 33303 km</b>	責任者 <b>熊倉</b>	係 <b>係</b>
検査実施日 <b>令和2年9月2日</b>	実施場所 <b>山高建設構内</b>	実施会社 <b>熊倉重機</b>	実施者名 <b>熊倉裕</b>	

検査事項		状態	結果	検査事項	状態	結果
エンジン	1 冷却水量	✓		46 ブレーキ装置の作動点検	✓	
	2 エンジンオイル量	✓		47 ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ	✓	
	3 ファンベルトの張り	✓		48 変形、曲り、打こん、亀裂	✓	
	4			49 スライド板の摩耗、損傷	✓	
PTO	5 取付部のゆるみ、油漏れ	✓		50 各ブッシュ、ペアリングの摩耗、損傷	✓	
	6 異音、外観上の傷	✓		51 シーブ、ローラの損傷、摩耗、曲り	✓	
	7 他部品との接触	✓		52 伸縮ワイヤロープの損傷、摩耗、調整	✓	
	8 フランジ及び連結部のゆるみ	✓		53 ワイヤガイド、外れ止めの損傷、摩耗	✓	
ブリケフラート	9 スブライン部のカタ、振動	✓		54 ジブ格納ロック装置の固定状況確認	✓	
	10 ドライブシャフトの振動、損傷、給油状態	✓		55 ジブ格納ブラケットの曲損、亀裂等の損傷	✓	
	11 他部品との接触	✓		56 各部の給油状態及び作動	L	
	12 作動油の量、汚れ	✓		57 各シリンダの作動、油漏れ	✓	
タンク	13 ストレーナ、エアブリーザの汚れ	✓		58 接手のゆるみ、油漏れ	✓	
	14 取付状態、損傷	✓		59 ホースリールの作動及び油漏れ		
	15 取付部のゆるみ、外傷	✓		60 取付状態及び作動	✓	
	16 異音、発熱、振動の有無	✓		61 ライニングの摩耗、クリアランスの調整		
ポンプ	17 油漏れ	✓		62 ロータリジョイント及び配管ホースの油漏れ		
	18 作動状態及び各バルブの作動、油漏れ	✓		63 マスター、パワーシリンダの作動、油漏れ		
	19 シリンダの自然降下、油漏れ	✓		64 クラッチバルブの作動、油漏れ、各バルブの油漏れ		
	20 水準器の水平確認	✓		65 モータの異音、振動、発熱	✓	
アウトリガ	21 アクセル作動状態	✓		66 減速機の異音、振動、発熱、油量	✓	
	22 各灯火、スイッチの確認	✓		67 ドラムワイヤロープの乱巻、損傷、摩耗、塗油	✓	
	23 計器類の機能の点検	✓		68 フックの損傷、摩耗、硬化	✓	
	24 クラッチ、レバー、ブレーキペダルのあそび及び作動	✓		69 フックの回転具合、ペアリングのがた、給脂	L	
操作装置	25 ベタルのリターンスプリングの作動、レバーロッドの曲り	✓		70 ワイヤ外れ止めの変形、破損	✓	
	26 各油圧機器の作動、油もれ	✓		71 シーブの摩耗、損傷及び回転具合	✓	
	27 油圧バルブの作動	✓		72 トランションの作動具合	✓	
	28 アキュムレータの圧力点検、警報確認	✓		73 ロープソケットの状態、変形、亀裂	✓	
安全装置	29 旋回及びウィンチドラムロックの作動			74 フック及びナットねじ部の摩耗点検(必要ならば分解)	✓	
	30 自動ブレーキの作動	✓		75 フックブロックの変形、ボルト、ナットの摩耗、ゆるみ	✓	
	31 卷過防止装置の作動点検、警報確認	✓		76 取付状態、クランプの脱落	✓	
	32 コードリールの作動確認	✓		77 ホースの損傷、油漏れ	✓	
安全装置(A·C·S)	33 各リリーフバルブの作動、油漏れ	✓		78 配管の損傷	✓	
	34 各カウンターバランシングバルブの作動、油漏れ	✓		79 フィルタエルメントの汚れ、定期交換	X	
	35 乱巻防止装置の作動	✓		80 各部ボルト、ナットの脱落及びゆるみ	✓	
	36 安全度計作動確認	✓		81 ピン類、ブッシュの摩耗、損傷	✓	
旋回部	37 荷重計作動確認	✓		82 部材の亀裂、異常変形	✓	
	38 角度計、長さ計作動確認	✓		83 各部の給油状態	L	
	39 警報ブザー及び自動停止の確認	✓		84 荷重巻上げ、巻下げ、能力	✓	
	40 順次制御の確認	✓		85 旋回速度	✓	
	41 前方領域作動確認	✓		86 ブーム起伏、伸縮速度	✓	
	42 較正值銘板の確認又は888チェックの確認	✓		87 ポンプ吐出量の測定	✓	
	43 作動状態及び異音	✓		備考 主 24m ジブ格納 2t 8.5m 補 24m+3.6m ジブ 5t 1t 12.6m		
	44 減速機の異音、油量、油漏れ	✓		+ 9.1t 荷物 1t ブーム並 1.10m		
	45 旋回ペアリングの取付ボルト、ナットの弛み点検	✓				