

KATO全油圧クレーン年次自主検査表

記号説明 V 良好, A 要調整, X 要交換, R 要修理, T 要増縮
 C 要清掃, L 要給油脂, + 要補充, O 整備完了

会社名 株式会社山高建設	型式 KR50HF	機械番号 01A 0059	アワメータ 2723 Hr.	責任者 熊倉	係	係
検査実施日 令和2年7月2日	実施場所 モーターフォール	実施会社 熊倉重機	走行 6751 km	実施者名 熊倉裕		

検査事項			状態	結果	検査事項		状態	結果
エンジン	1 冷却水量	V			旋回部	46 ブレーキ装置の作動点検	V	
	2 エンジンオイル量	V				47 ロータリーシール部の作動、損傷、油漏れ	V	
	3 ファンベルトの張り	V				48 変形、曲り、打こん、亀裂	V	
	4					49 スライド板の摩耗、損傷	V	
P·T·O	5 取付部のゆるみ、油漏れ	V			ブーム	50 各ブッシュ、ペアリングの摩耗、損傷	V	
	6 異音、外観上の傷	V				51 シープ、ローラの損傷、摩耗、曲り	V	
	7 他部品との接触	V				52 伸縮ワイヤーロープの損傷、摩耗、調整	V	
ブシャーベーフラット	8 フランジ及び連結部のゆるみ	V				53 ワイヤガイド、外れ止めの損傷、摩耗	V	
	9 スフライイン部のガタ、振動	V				54 ジブ格納ロック装置の固定状況確認	V	
	10 ドライブシャフトの振動、損傷、給油状態	L				55 ジブ格納プラケットの曲折、亀裂等の損傷	V	
タンク	11 他部品との接触	V				56 各部の給油状態及び作動	L	
	12 作動油の量、汚れ	V			テシレリーデリンクタダ	57 各シリンダの作動、油漏れ	V	
	13 ストレーナ、エアブリーザの汚れ	V				58 接手のゆるみ、油漏れ	V	
	14 取付状態、損傷	V				59 ホースリールの作動及び油漏れ	V	
ポンプ	15 取付部のゆるみ、外傷	V			卷上装置	60 取付状態及び作動	V	
	16 異音、発熱、振動の有無	V				61 ライニングの摩耗、クリアランスの調整	V	
	17 油漏れ	V				62 ロータリージョイント及び配管ホースの油漏れ	V	
アクチュア	18 作動状態及び各バルブの作動、油漏れ	V				63 マスタ、パワーシリンダの作動、油漏れ	V	
	19 シリンダの自然降下、油漏れ	V				64 クラッチバルブの作動、油漏れ、各バルブの油漏れ	V	
	20 水準器の水平確認	V				65 モータの異音、振動、発熱	V	
	21 アクセル作動状態	V				66 減速機の異音、振動、発熱、油量	V	
操作装置直	22 各灯火、スイッチの確認	V				67 ドラムワイヤーロープの乱巻、損傷、摩耗、塗油	V	
	23 計器類の機能の点検	V			工具	68 フックの損傷、摩耗、硬化	V	
	24 クラッチ、レバー、ブレーキペタルのあそび及び作動	V				69 フックの回転具合、ペアリングのがた、給脂	V	
	25 ペタルのリターンスプリングの作動、レバーロッドの曲り	V				70 ワイヤ外れ止めの変形、破損	V	
	26 各油圧機器の作動、油もれ	V				71 シープの摩耗、損傷及び回転具合	V	
	27 油圧バルブの作動	V				72 トラニオンの作動具合	V	
	28 アキュムレータの圧力点検、警報確認	V				73 ロープソケットの状態、変形、亀裂	V	
安全装置	29 旋回及びウィンチドラムロックの作動	V				74 フック及びナットねじ部の摩耗点検(必要ならば分解)	V	
	30 自動ブレーキの作動	V				75 フックブロックの変形、ボルト、ナットの摩耗、ゆるみ	V	
	31 卷過防止装置の作動点検、警報確認	V			各配管ホース	76 取付状態、クランプの脱落	V	
	32 コードリールの作動確認	V				77 ホースの損傷、油漏れ	V	
	33 各リリーフバルブの作動、油漏れ	V				78 配管の損傷	X	
	34 各カウンターバランシングバルブの作動、油漏れ	V				79 フィルタエルメントの汚れ、定期交換	X	
	35 乱巻防止装置の作動	V			各部共通	80 各部ボルト、ナットの脱落及びゆるみ	V	
	36 安全度計作動確認	V				81 ピン類、ブッシュの摩耗、損傷	V	
	37 荷重計作動確認	V				82 部材の亀裂、異常変形	V	
	38 角度計、長さ計作動確認	V				83 各部の給油状態	L	
	39 警報ブザー及び自動停止の確認	V			性能点検	84 荷重巻上げ、巻下げ、能力	V	
	40 順次制御の確認	V				85 旋回速度	V	
	41 前方領域作動確認	V				86 ブーム起伏、伸縮速度	V	
	42 較正値銘板の確認又は888チェックの確認	V				87 ポンプ吐出量の測定	V	
旋回部	43 作動状態及び異音	V			備考	主巻32.5m ジブ装着 5.065t 12.8m 補巻40m + 9.4m ジブ5° 1t 24.5m		
	44 減速機の異音、油量、油漏れ	V						
	45 旋回ペアリングの取付ボルト、ナットの弛み点検	V						